



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ สวก. ๐๑๘/๒๕๖๔

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบโครงสร้างอาคาร

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร์ ๑ และห้องสำนักงาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นอาคารศูนย์ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี และห้องสำนักงาน ตามความที่ทราบแล้วนั้น


เนื่องด้วยอาคารบรรณราชนครินทร์ ๑ ชั้น ๒ และห้องสำนักงาน มีน้ำรั่วซึมบริเวณฝ้าเพดาน และรอยต่อของหลังคาหลายจุด โดยพบร่องรอยการเสียหายของฝ้าเพดานซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้า และเกิดการยุบตัวของฝ้าเพดานได้ อีกทั้งบนฝ้าเพดานมีนกพิราบอาศัยอยู่ทำให้มีกลิ่นอับ เบื้องต้นสำนักฯ ได้ดำเนินการปิดช่องระบายอากาศแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ สำนักฯ จึงขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสำรวจโครงสร้างของอาคารดังกล่าวเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง

(อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ









บันทึกข้อความ
 709
 9 ก.พ. 2564
 11-08พ.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ สวก. ๐๑๘/๒๕๖๔

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบโครงสร้างอาคาร

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร์ ๑ และห้องสำนักงาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นอาคารศูนย์ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี และห้องสำนักงาน ตามความที่ทราบแล้วนั้น

เนื่องด้วยอาคารบรรณราชนครินทร์ ๑ ชั้น ๒ และห้องสำนักงาน มีน้ำรั่วซึมบริเวณฝ้าเพดานและรอยต่อของหลังคาหลายจุด โดยพบร่องรอยการเสียหายของฝ้าเพดานซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้าและเกิดการยุบตัวของฝ้าเพดานได้ อีกทั้งบนฝ้าเพดานมีนกพิราบอาศัยอยู่ทำให้มีกลิ่นอับ เบื้องต้นสำนักฯ ได้ดำเนินการปิดช่องระบายอากาศแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ สำนักฯ จึงขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสำรวจโครงสร้างของอาคารดังกล่าวเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.อดิสรณ์ นนทรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เห็นชอบ

๙ ก.พ. ๖๔

๙ ก.พ. ๖๔

(Signature)

(อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Signature)
 ๑๐ ก.พ. ๖๔

(Signature)
 ๑๐ ก.พ. ๖๔

(Signature)
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การปรับปรุงกันซึมที่ดาดฟ้าอาคารหอสมุดเดิม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการสำรวจสภาพอาคารหอสมุดเดิม พบว่ามีการรั่วไหลของน้ำฝนเข้าสู่ตัวอาคารหลายจุด จึงได้ประสานกับกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการปรับปรุงกันซึมบนชั้นดาดฟ้าของอาคารหอสมุดเดิม แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564



